




Выводы:

5 пустой

6 S-Meter - пустой или подсоединить через сопротивление 10к к + или другое

7 Mute - пустой или подсоединить через сопротивление 10к к + или другое

8 пустой

9 пустой

10 +8 V

11 +5 V

15 + 3,3 V или оставить не подключённой

16 пустой

17 пустой