
C1
C21
XS4
XS1
C15
C14
X1
U4
C3
XS2
XS6
XS7
C17
C18
X2
R16
C25
R9
C23
C24
D3
D4
R10
C12
U7
R20
R17
U2
U6
XS5
C6
D5
R12
R19
C13
C10
D7
R15
XS8
R21
R22
C16
XS17
D8
D9
C11
R14
R11
R18
Test pin2
L2
C7
C6
C8
R6
R13
D1
D6
U5
LS1
C5
R41
R5
R40
R4
U3
L1
C2
U1
R1
R2
R3
C22
D2
R7
R8
C4
Test pin1
XS3
PE pin1
Q4
R34
U12
R38
XS10
Q1
R25
XS12
R36
R28
U9
R31
XS13
PE pin2
Q3
R27
R33
FA1
U11
R30
R37
Q5
R35
U13
R39
XS15
Q2
R29
R26
U10
R32
U8
R24
R23
C20
C19
XS9