


C1	18p	C25	0.47	R2	1k
C2	22p	C26	0.1	R3	6.8
C5	3p	C27	1000p	R4	68k
C6	1500	C28	0.047	R5	10k
C7	1	C33	0.47	R6	150k
C8	0.22	C34	0.47	R7	150k
C9	5600	C35	0.1	R8	4.7k
C10	0.22	C36	0.1	R9	100k
C11	0.015	C37	150x4v	R10	100k
C12	0.015	C38	150x4v	R11	1k
C13	1	C41	68p	R12	56
C14	2p	C42	68p	R13	240
C15	18p	C44	0.22	RV1	22k
C16	120p	IC1	CXA1129N	SP1	16om
C21	1	IC2	LA3550M	VD1	2S107A
C23	1	IC3	LA4533M	VD2	2S107A
C24	0.47	Q1	BC857BW	VD3	L-934MBD




Таблица сверловки			
Диам отв (мм)	Символ	Кол-во	Металлизир
0.4572	+	41	Да
0.6000	X	37	Да
0.7000	T	4	Да
0.7000	Y	5	No
0.8000	⋈	28	Да
0.8000	⧖	4	No
1.0000	⊔	10	Да
1.2000	◈	10	Да
1.4000	⊠	6	No
1.8000	◈	4	No
2.0000	⊠	1	No
2.8000	◈	4	No
4.0000	⊞	4	No

C3	4.7x16v
C4	100p
C17	150x4v
C18	1
C19	2.2x35v
C20	4.7x16v
C22	10x16v
C29	1x35v
C30	1x35v
C31	10x16v
C32	150x4v
C39	330x4v
C40	0.1
C43	47x10v
R1	220
S1	Power MegaBass
S2	MW - FM-Stereo