

R1
1M
U1.1
U1.2
U1.3
U1.4
WF1
WF2
J1
C1
1mk
GND
R2
100k
R3
100k
R5
100k
C2
100mk
R4
100k
PWL1
J4
U1
V+
V-