


4 отв. x D=5 мм под гайки клепаальные М3



*J1 – установка режима
1–2, при срабатывании "1"
2–3, при срабатывании "0"


срабатывание
эндстопа
J1 – режим
эндстопов*

питание

джемпер
питания

GND +12...24v
5,5 x 2,5mm

S4–S7
установка
скорости



эндстоп 1 эндстоп 2