





Датчик DS18B20 в данной версии не установлен.

Идея от 15.07.2005
схема составлена 16.07.2005 14.09.2006
корректурa по макету 25.09.06/29.09.06
10.10.06

программное обеспечение pct7.asm