


Вот внутренности датчика;



Вот конструкция;





Вторая парабола – это так, сказать + или жирная точка;

Если через сеточку просовываем проволочку нужного диаметра (желательно стальной), крайний конец к щупу прибора (тестера), там касаемся дальней параболы, а вторым концом щупа ножки, получаем контакт – это и будет +, значит другой будет – (минус).

Так и вызваниваем конец излучателя и впаиваем как положено.

ВОТ и ВСЁ.