



Термостат с "водяной рубашкой" 3Ц 1125М.



T1 - сердечник сталь УШ 16*22 343 0,35 сборка "вперекрышку"
 обмотка 1-2 220В 7000м 3300витков ПЭЛ 0,1
 обмотка 3-4 34В 30ом 510витков ПЭЛ 0,2
 St - контактный термометр 0-50градусов Цельсия

Режимы по постоянному току:
 Точка 3 T1 - катод V1 +26В (при замкнутом St +48В)
 Точка 3 T1 - коллектор V2 +24В
 Эмиттер - коллектор V2 0,65В
 База - коллектор V2 0,25В
 Данные величины соответствуют разомкнутому St и могут колебаться в зависимости от сопротивления обмотки K1.



Заполнение водяной рубашки:
 0,8%раствор секла натриевого жидкого ГОСТ13078-67
 в H2O(8грамм жидкого стекла в 1 литре воды)
 Раствор должен иметь рН 7,5-10,0.